




Erdbebenertüchtigung

Erdbebenertüchtigung Giebelwände DG1-DG2-DG3



vorher - nachher



Estrich



Eingang Wohnung 2. Dachgeschoss



Wohnung 2. Dachgeschoss



Küche 1. Dachgeschoss



Stube 1. Dachgeschoss



Zimmer 1. Dachgeschoss



Treppenhaus 1. Dachgeschoss



Wohnungsentree 2. Obergeschoss



Wohnungsentree 1. Obergeschoss




Stube 1. Obergeschoss




Restaurant Erdgeschoss

Erdbebenertüchtigung Fassade UG-EG-1.OG Seite Bahnhof



Isometrie nur Neubau



Erdbebenertüchtigung Treppenhauswand EG und Träger Restaurant

